

Technický list

Rhenocryl Fugenversiegelung

Akrylátový tmel do spár - bezbarvý

- velmi viskózní akrylátová hmota s vysokou odolností proti UV záření

Oblasti použití:

Pro vyplnění spár ve spojích, pro vyplnění čelního dřeva, pro nasycení silně savých povrchů masivních dřevěných dílů.

Vlastnosti:

Rhenocryl Fugenversiegelung je velmi viskózní akrylátová hmota s vysokým obsahem sušiny, která se po vyschnutí nepropadává a vytváří elastickou ochrannou vrstvu. Obsahuje látky s fungicidními účinky.

Směrnice pro zpracování:

Nanášet na plochy, které jsou ošetřeny základním nátěrem a přebroušené brusným papírem zrnitosti cca 180. Další úprava je přelakováním lazurovacím nebo krycím lakem.

Způsob nanášení:

Přímo z balení (250 ml nebo 500 ml) nebo nerezovou špachtlí bez zubů.

Další zpracování:

Podle teploty a nánosu po 10 - 15 minutách.

Čištění:

Vodou, po zaschnutí přípravku na náradí vhodným ředidlem.

Skladování:

V originálním balení je možno skladovat 1 rok, při teplotě 5 - 25 °C, načaté balení dobře uzavřít. Zabránit styku s kovovými předměty bez nerezové úpravy. Chraňte před mrazem a zdrojem tepla a přímým slunečním zářením.

Bod vzplanutí a třída nebezpečnosti:

Není, ustanovení pro hořlaviny se nevztahují, není povinnost značit z důvodu obsahu nebezpečných látek. I při zpracování přípravků s nízkým obsahem škodlivin je nutno dodržet obvyklá ochranná opatření.

Klasifikace a označení přípravku:

Přípravek není ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění není klasifikován jako nebezpečný.

S 29 Nevylévejte do kanalizace

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

První pomoc:

Zamezit přístupu dětí. Chránit se před vniknutím do očí.

Při nadýchání – *žádná zvláštní opatření nejsou nutná, dýchat čerstvý vzduch.*

Při potřísnění kůže – *znečištěný a tmelem promočený oděv ihned svléknout. Znečištěnou kůži důkladně omýt vodou a mýdlem nebo použít vhodný čisticí prostředek. Nepoužívat žádná rozpouštědla nebo ředidla.*

Při zasažení očí – *roztáhnout víčka a minimálně 10 minut důkladně vymývat proudem čisté vody, poradit se s lékařem.*

Při požití – *ihned konzultovat s lékařem.*

Ekologie:

Nevylévat do vodstva a odpadních vod, nekontaminovat zeminu.

Akrylátový tmel do spár - bezbarvý

Informace o odpadech:

Nevyhazovat do kanalizace. Zbytky nechat zaschnout. Zaschlé zbytky nejsou nebezpečným odpadem. Zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Kontaminovaný obal odevzdejte ve sběrných místech. Podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, je zaschlý odpad možno přiřadit k druhu odpadu 08 01 12, kategorie O. Obal zbavený zbytků přípravku je zařazen podle druhu materiálu: 15 01 04, kategorie O kovové obaly nebo 15 01 02, kategorie O plastové obaly.

Dodávané balení:

250 ml plastová láhev
500 ml plastová láhev
5 l kbelík

Upozornění:

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna teplotou místnosti, teplotou dřeva, relativní vlhkostí vzduchu, kvalitou materiálu, způsobem nanášení a dodržováním doporučených pracovních postupů. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, jež ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok.

S uveřejněním tohoto technického listu pozbývají veškeré dříve vydané technické listy platnosti.